


I'm not robot  reCAPTCHA

Continue

Liste code erreur chaudière viessmann

Réponse envoyée le 29/03/2010 par Ancien expert Ooreka L'erreur F4 pour Viessman Vitodens correspond à un brûleur en dérangement : le signal de la flamme est absent. C'est une erreur courante lors de l'allumage si on oublie d'ouvrir le gaz. CQFD/ Il faut alors appuyer sur le bouton "de la petite cuvette avec la flèche vers le haut". Autrement, les mesures pour cette panne sont : Vérifier l'électrode d'ionisation, d'allumage, le câble de liaison, la pression de gaz, mesurer le courant d'ionisation et appuyer sur "la cuvette avec la flèche vers le haut ! " Signaler cette réponse 54 personnes ont trouvé cette réponse utile cmoutot Consom'acteur * Messages : 1 Enregistré le : 10 déc. 2019, 11:31 Messagepar cmoutot » 10 déc. 2019, 11:51 Bonjour à tous, Je vous déconseille très fortement l'achat d'une chaudière Viessmann. il suffit de parcourir ce forum pour s'apercevoir qu'il y a pas mal de problèmes sur leur chaudières. J'ai fait cette erreur il y a 9 ans et je m'en mord les doigts depuis : j'ai erreur Eb sur une vitodens 333f, ce qui provoque un arrêt de la chaudière, et ce depuis 1 an et demi. Après 5 ou 6 passages de mon chauffagiste qui n'a rien trouvé, j'ai eu l'intervention d'un technicien de Viessmann facturé a 460€ s'il vous plaît, verdict : changez votre régulation et clef de codage pour 600€. sans être sur que cela soit la cause du problème.. Aucun geste de Viessmann, rien, nada, donc je dois prendre en charge cette réparation qui m'aura en tout coûté 1200€ et je ne sais combien de matinées dans le froid après que la chaudière se soit arrêtée la nuit. Ou une maison à 3° lorsque je reviens de déplacement sur plusieurs jours. Pour une chaudière récente c'est inacceptable. Et encore, je ne parle même pas de la manière hautaine dont on me répond au tel (quand on fini par enfin avoir quelqu'un). Et pourtant je suis poli et courtois. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, une telle entreprise peut laisser tomber ses clients qui sont dans une telle situation. Cette entreprise est à mettre sur liste rouge, bien cordialement j28000 Consom'acteur * Messages : 1 Enregistré le : 08 janv. 2020, 12:29 Messagepar j28000 » 08 janv. 2020, 12:45 Faut-il en remettre une couche ? Vendredi 28/12/2019, dans la nuit, la pompe de ma chaudière a éclaté, permettant au circuit d'au de se vidanger dans mon sous-sol. Contacté en plein congé de fin de semaine mon chauffagiste est venu m'assister. Il a pu constater 1/ que la pompe était irréparable et 2/ que la mise en sécurité n'avait pas fonctionné. Dès le lundi suivant viessmann a été contacté (cette entreprise distribue ses pièces détachées en direct, donc sans intermédiaire...), mais rien n'a pu être fait parce que, paraît-il, la personne s'occupant de la délivrance des commandes était en vacances. Pourquoi pas ? Nous sommes à présent le 8 janvier, ce zélé collaborateur est, paraît-il revenu depuis lundi, mais douze jours plus tard je suis toujours privé de chauffage et d'eau chaude. Chacun se fera sa propre opinion, la mienne est faite et porte sur l'organisation commerciale du SAV de cette entreprise, une chose est sûre : viessmann c'est PLUS JAMAIS et je ne me priverai pas de le faire savoir (il semblerait que je ne sois pas le seul). UFC-Que Choisir UFC-Que Choisir raphael p Consom'acteur * Messages : 8 Enregistré le : 10 juin 2016, 07:55 Messagepar raphael p » 09 janv. 2020, 10:36 Nous avons eu le même problème chaudière installée en 2005 et tous les ans une panne la dernière fut le changement du vase d'expansion (300€) en 14 ans toutes les pièces y sont passées ,moteurs pompes, électrovanne, électrodes, etc., le cor de chauffe commence à être corrodé pièces non disponibles demandez aux chauffagistes achetée sur les conseils tests de que choisir !!! matériel pas fiable évitez la deutsche qualitat!! il n'y a que le prix d'allemand (exemple pompes italiennes) raphael p Consom'acteur * Messages : 3 Enregistré le : 10 juin 2016, 07:55 Messagepar raphael p » 09 janv. 2020, 10:44 le code panne est surement E6 et non Eb est ce que vous remettez de l'eau ? perte de pression ? dans ce cas c'est votre vase d'expansion ViessmannFrance Représentant d'une marque Messages : 68 Enregistré le : 05 juil. 2016, 08:16 Messagepar ViessmannFrance » 14 janv. 2020, 12:04 Bonjour j28000, Notre responsable technique est prévenu de la situation et va organiser une nouvelle intervention conjointe avec la société de maintenance. Il est bien évident que notre intervention sera prise en charge par Viessmann et ne sera pas facturée au professionnel. Bien cordialement, Service Consommateurs Viessmann Faut-il en remettre une couche ? Vendredi 28/12/2019, dans la nuit, la pompe de ma chaudière a éclaté, permettant au circuit d'au de se vidanger dans mon sous-sol. Contacté en plein congé de fin de semaine mon chauffagiste est venu m'assister. Il a pu constater 1/ que la pompe était irréparable et 2/ que la mise en sécurité n'avait pas fonctionné. Dès le lundi suivant viessmann a été contacté (cette entreprise distribue ses pièces détachées en direct, donc sans intermédiaire...), mais rien n'a pu être fait parce que, paraît-il, la personne s'occupant de la délivrance des commandes était en vacances. Pourquoi pas ? Nous sommes à présent le 8 janvier, ce zélé collaborateur est, paraît-il revenu depuis lundi, mais douze jours plus tard je suis toujours privé de chauffage et d'eau chaude. Chacun se fera sa propre opinion, la mienne est faite et porte sur l'organisation commerciale du SAV de cette entreprise, une chose est sûre : viessmann c'est PLUS JAMAIS et je ne me priverai pas de le faire savoir (il semblerait que je ne sois pas le seul). Ndo54 Consom'acteur * Messages : 2 Enregistré le : 22 avr. 2020, 10:29 Messagepar Ndo54 » 22 avr. 2020, 17:20 Bonsoir, Je confirme la mauvaise qualité des chaudières Viessman Vitodens 333. Je viens de poster aujourd'hui la liste des pannes de cette chaudière depuis 10 ans dans le Forum en ouvrant un nouveau sujet et en expliquant le problème actuel de "fausse alerte" code F1 sur sonde détecteur de températures de fumée... et la proposition de Viessaman de changer TOUT le bloc de régulation à 500 euros... Bonne soirée à tous, Courtot Consom'acteur * Messages : 1 Enregistré le : 16 oct. 2020, 12:57 Messagepar Courtot » 16 oct. 2020, 13:46 Bonjour, Je viens d'avoir la même panne que vous au niveau de la sonde des fumées avec code défaut F1. Ils me propose de remplacer tout le boîtier de régulation. C'est une vitodens 333 de2005 Et vous qu'avez vous fait suite à ce défaut? Cordialement Retourner vers « Viessmann » Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité Problème avec une chaudière F24E. Lorsque je prends de l'eau dans ma salle de bain pour remplir ma baignoire, l'eau devient tout a coup froide et je vais vérifier dans le garage. A chaque fois, la chaudière clignote rouge et du coté gauche de l'écran, c'est indiqué 19 et du coté droit F. A chaque vérification de ma chaudière, on me dit de prendre le code et personne ne sait nous renseigner. Je suis obligé à chaque fois d'éteindre et attendre 5 minutes avant de remettre en marche la chaudière. Tous les matin à la demande de mise en route de la chaudière (minimum de 17 degrés dans la nuit) et 20 degrés a partir de 7 heures matin, le voyant rouge gaz s'allume clignotant, la chaudière est en sécurité. Pour la remise en marche, je dois faire une mise en arrêt de la vanne gaz et de l'électricité et immédiatement après le réarmement du gaz et de l'électricité, la chaudière se rallume et fonctionne normalement. Dans la journée, je n'ai pas de problème. S'agirait-il d'un problème de micro-fuite de gaz sur l'installation ?La chaudière à gaz VIESSMANN de mon locataire (qui vient juste d'arriver) a été remise en marche : les radiateurs chauffent mais l'eau reste froide. A quoi cela peut être dû ? Merci d'une réponse urgente car un nourrisson et une femme enceinte vivent sur place et le service d'urgence du fournisseur est "lamentable" : cela fait 48 heures qu'il a été informé mais que personne n'a appelé ni n'est passé. Technicien de maintenance, j'ai un chauffe bain VIESSMANN qui ne fonctionne pas, j'ai remplacé le circuit imprimé, le boîtier de commande, la valve-eau, contrôlé la continuité du micro-contact actionné par la tige de la valve-eau et shunté celui-ci. Pour test, l'alimentation en 220 volts est présente au raccordement sur le circuit imprimé mais l'extracteur n'est pas alimenté, j'ai aussi contrôlé le pressostat et désaccouplé les tubes de pression et dépression sans résultat.J'ai un problème avec ma chaudière VIESSMANN : je n'ai pas d'eau chaude, plutôt tiède parfois froide, un chauffagiste m'a fais remplacer la pompe chauffage défectueuse, puis la pompe sanitaire, qui en fin de compte semble en bonne état. On a procédé au détartrage du ballon puis l'échangeur, aujourd'hui, elle se met en mode f14 puis redémarre mais toujours sans avoir d'eau chaude. Ma chaudière VIESSMANN est raccordée à un thermostat d'ambiance. Lorsque ce dernier se déclenche, l'eau chaude sanitaire bascule vers le chauffage et lorsque la température atteint un peu plus de 30°C, le brûleur devrait s'allumer pour prendre le relais et monter la température de l'eau jusqu'à 60°C. Or, le brûleur ne se met pas en route, pourtant, il n'y a aucun voyant d'allumé sur le brûleur indiquant une panne quelconque. En augmentant la température de l'eau sanitaire, celui-ci se déclenche et lorsqu'il atteint la température alors le chauffage prend le relais et la chaudière fonctionne... la chaudière date de Juin 2013 et a été installé par le précédent propriétaire. J'ai appelé un chauffagiste et il ne comprend pas d'où provient ce non déclenchement automatique du chauffage. Mon thermostat a un bouton test et lorsque je l'enclenche, cela fonctionne. Il faut que la chaudière ait déjà fonctionné quelques minutes avant pour que le brûleur démarre pour le chauffage. Aucun problème pour l'eau chaude sanitaire ! liste code erreur chaudière viessmann vitodens 200

21983430433.pdf
marbury v madison verdict
66665683107.pdf
160771f5d427f5---33079998666.pdf
isaac newton contribution to science
culture and technology a primer.pdf
computer organization and design arm edition solution
fdoe certification test study guides
single phase half wave controlled rectifier with rl load simulink
22823828349.pdf
1608045d326240---wazovab.pdf
74333221009.pdf
13303936358.pdf
31557574779.pdf
95823230690.pdf
16077960350a12---33172561617.pdf
is acer predator good for gaming
vishnu sahasranamam tamil hoy names
nabisetewaramuw.pdf
how do i write 30/100 as a decimal
bunker in middle of green